

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

| |
|---|
| X |
| |
| |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

| | |
|---|-----------|
| Nijolės Genytės socialinės globos namai | 190797664 |
|---|-----------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Švenčionių rajono | Pabradė | Klevų | 27 | | |
| 1.5. ryšio informacija | | | | | |
| telefono N r. | fakso Nr. | el. paštas | | | |
| (8-387) 54585 | (8-387) 54585 | administracija@pabradesocgloba.lt | | | |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas | | | | | |
|---|--|--------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Nijolės Genytės socialinės globos namai | | | | | |
| adresas | | | | | |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | korpusas | buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| Švenčionių rajono | Pabradė | Klevų | 27 | | |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| | | |
|---------------|-----------|------------------------|
| telefono N r. | fakso Nr. | el. paštas |
| 8-612- 04156 | | konkreccijai@gmail.com |

4. Laikotarpis, už kuriuos pateikti duomenys: 2026 m.1 ketvirtis

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

| Išleistuvo kodas ² | | Nuotekų valymo įrenginio kodas ³ | | | | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|----------------------|--|
| 1860013 | | 3860012 | | | | Nijolės Genytės socialinės globos namų nuotekų valymo įrenginiai | | | | | | | | | |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta ⁴ | Laiko-tarpis ⁵ , d | Nuotekų debitas, m ³ /d | Nuotekų kiekis ⁶ , m ³ | Labai smarkus lietus ⁷ , Taip/Ne | Temperatūra, °C | Teršalai (parametrai) ⁸ | | Matavimo rezultatas ⁹ | Matavimo metodas ¹⁰ | Laboratorija, atlikusi matavimą | | Tyrimų protokolo Nr. | |
| | | | | | | | | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. 1003- 1005,1112, 1203-mg/l, 1105-mg/l P, 1107,1008, 1112 - mg/l N | | | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadinimas | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 2026-02-26 | 9 ⁰⁰ | Prieš valymą | | | | | 9,7 | 1004 | SM | 220 | LST EN 872:2005 | Nr. LA. 256-01 | UAB“Ekometrija“ | 26/1003 | |
| | | | | | | | | 1003 | BDS ₇ | 467 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS* | 520 | ISO 15705:2002,išs.p.10.3 | | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas | 520 | LST EN 25663-2000, skaič. | | | | |
| | | | | | | | | 1203 | Bendras fosforas | 10,2 | LST EN ISO 6878:2004 | | | | |
| | 8 ⁵⁰ | Po valymo | 56 | 18,304 | 1025 | ne | 5,0 | 1001 | pH | 7,2 | LST EN ISO 10523:2012 | | | 26/1004 | |
| | | | | | | | | 1004 | SM | 6,4 | LST EN 872:2005 | | | | |
| | | | | | | | | 1003 | BDS ₇ | 8,6 | LST EN ISO 5815-1:2019 | | | | |
| | | | | | | | | 1005 | ChDS* | 33,3 | ISO 15705:2002,išs.p.10.3 | | | | |
| | | | | | | | | 1112 | Amonio azotas | 4,06 | LST ISO 7150-1:1998 | | | | |
| | | | | | | | | 1107 | Nitratai | 4,08 | LST EN 7890 -3:1998 | | | | |
| | | | | | | | | 1108 | Nitritai | 2,15 | LST EN 26777:1999 | | | | |
| | | | | | | | | 1201 | Bendras azotas | 10 | LST EN 25663-2000, skaič. | | | | |
| | | | | | | | | 1105 | Fosfatai | 0,201 | LST EN ISO 6878:2004 | | | | |
| 1203 | Bendras fosforas | 0,573 | LST EN ISO 6878:2004 | | | | | | | | | | | | |

*Teršalo tyrimą atliko UAB „Vandens tyrimai“


Parengė K. Mikštas, 8-612-04156 Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas

ūkių reikalams

Jurij Žavoronkov

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)



(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

2026-05-04

Data)